



فایل چاپی



فایل یووی برجسته



نکاتی که باید هنگام طراحی رعایت کنید

محدوده چاپی

برای جلوگیری از سفیدی کار، امتداد پس زمینه ها (طرح، رنگ و ...) در تمام محدوده چاپ الزامی است.

قرینه نشدن کادر

به علت خطای احتمالی برش از کادر های قرینه استفاده نکنید. (بعد از برش، کادر شما وسط در وسط نخواهد بود)

محدوده خطر برش

از قرار دادن نوشته، لوگو و یا عکس در قسمت هایی که با رنگ نارنجی مشخص شده اکیدا خودداری نمایید. احتمال برش در این محدوده بسیار زیاد است. این محدوده نشانگر رعایت فاصله برش ۵ میلی متری از هر ۴ طرف می باشد.

فاصله برش فایل برجسته

فاصله برش ۵ میلی متری را از هر ۴ طرف فایل برجسته رعایت فرمایید. به طوری که یووی از لبه ی کار فاصله داشته باشد.

تطابق داشتن فایل برجسته و فایل چاپی

در این محصول بایستی فایل برجسته و فایل چاپی با یکدیگر دقیقا تطابق داشته باشند. در غیر اینصورت ممکن است فایل برجسته حذف شود.

نکات مهم:

۱- در این محصول خطای یووی ۵/۰ میلیمتر محتمل است. (روی هم خوری یووی روی چاپ)

۲- قسمت موج دار (Curve) در این جنس کار، از پیش تعیین نشده است. در نتیجه فاصله برش این قسمت را در ۴ طرف کار در نظر بگیرید.

