


فایل چاپی



فایل طلاکوب



نکاتی که باید هنگام طراحی رعایت کنید

محدوده چاپی

برای جلوگیری از سفیدی کار، امتداد پس زمینه ها (طرح، رنگ و ...) در تمام محدوده چاپ الزامی است.

قرینه نشدن کادر

به علت خطای احتمالی برش از کادر های قرینه استفاده نکنید. (بعد از برش، کادر شما وسط در وسط نخواهد بود)

محدوده خطر برش

از قرار دادن نوشته، لوگو و یا عکس در قسمت هایی که با رنگ نارنجی مشخص شده اکیدا خودداری نمایید. احتمال برش در این محدوده بسیار زیاد است. این محدوده نشانگر رعایت فاصله برش ۵ میلی متری از هر ۴ طرف می باشد.

تطابق داشتن فایل طلاکوب و فایل چاپی

کلیشه طلاکوب با چاپ، ۱ الی ۲ میلی متر خطای روی هم خوری دارد. این نکته را هنگام طراحی در نظر گرفته و از طرح هایی که بایستی فایل طلا رو هم خوری داشته باشند پرهیز کنید.

تمپلات طلاکوب

از استفاده کردن تمپلات (یکدست) طلاکوب خودداری فرمائید. در غیر اینصورت امکان ریزش فویل در طلاکوب وجود دارد.

سایز مناسب فونت نوشته ها در کلیشه طلاکوب

حتی الامکان از فونت های زیر سایز ۸ و نازک در فیلم طلاکوب استفاده نکنید.

عدم استفاده از یووی روی طلاکوب

به علت جذب نشدن ماده یووی به طلاکوب و حباب زدن و ریختن یووی، از گذاشتن یووی بر روی طلاکوب جدا خودداری نمایید.